

Pila CS-352AC – drážka 1,1 mm

Vážení obchodní přátelé,

v katalogu ECHO 2020 je u nové pily **CS-352AC** chybně uvedena šířka drážky 1,3 mm. **Pila disponuje lištou o šířce drážky 1,1 mm.**

Pokud budete objednávat náhradní lištu a řetěz, pak nevycházejte v tomto případě z tabulky lišt a řetězů na str. 15, do které se chyba promítla také.

OBJEDNÁVEJTE:

- **Lištu X123-000213** (drážka 1,1 mm, dělení 3/8")
– doporučená prodejní cena **710 Kč vč. DPH** (stejná jako u lišty 1,3 mm)
- **Řetěz OREGON 90PX**, 52 článků
– doporučená prodejní cena **275 Kč vč. DPH**

Za chybu se omlouváme a děkujeme za pochopení.

